


DXにより不良発生ゼロへの対策



経営健全
利益増



①パラメータ
データ収集
トレサビリティ
データ数23点



③パラメータの
しきい値・警報
品質向上

②大画面にて
リアルタイム見える化
現場監視

